

Приложение  
к паспорту доступности  
объекта социальной  
инфраструктуры

Утверждён:  
директор МБОУ СОШ № 19  
Я.А. Морозова  
Приказ № 15 от 01.02.2017г.

## ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  
МБОУ СОШ № 19 на 2017 – 2030гг.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятия в тыс. рублей	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Территория, прилегающая к зданию</b>						
1.1.	Остановка общественного транспорта отсутствует в п. Алонке					
1.2.	На пути движения цементное покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,03м		Ремонт цементного покрытия	25 тыс. рублей	2023 г.	
	Место отдыха оборудовано скамейками без спинки и навеса		Замена скамеек	10 тыс. рублей	2025г.	
<b>2. Входы в здание</b>						
2.1.	Главный вход в здание ДУ, отсутствует пандус		Установка пандуса	80 тыс. рублей	2018г.	
2.2.	Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных полос 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м		Приобретение предупредительных тактильных полос	5 тыс. рублей	2025 г.	
2.3.	Высота порога у наружной двери 0,05 м. (норма 0,014)		Демонтаж порога	5 тыс. рублей	2026г.	
<b>3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>						
3.1.	На верхней, внешней поверхности		Приобретение	3 тыс. рублей	2027г.	

	поручней перил нет рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил		рельефных предупредительных полос		
3.2.	Отсутствует устройство визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ		Установка устройства визуальной или текстовой связи. Приобретение эвакуационных знаков в соответствии ГОСТ	2029г. 2027г.	
<b>4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг)</b>					
4.1.	Информирующие обозначения помещений: – дублирование рельефными знаками (рядом с дверью, со стороны дверной ручки) - отсутствует		Установка рельефных знаков	7 тыс. рублей	2030г.
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения.</b>					
5.1.	Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН отсутствуют		Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями	400 тыс.рублей	2030г.
<b>6. Система информации на объекте</b>					
6.1.	Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства информации		Установить визуальные акустические, тактильные средства информации	50 тыс. рублей	2030г.
Итого:				590 000 тыс.рубле	

Члены комиссии:

Директор

Завхоз

Председатель УС

Я.А. Морозова  
Л.И. Гриценко  
Ж.А. Кравченко

