



Приложение  
к паспорту доступности  
объекта социальной  
инфраструктуры

Утверждён:  
директор МБОУ СОШ № 19  
Я.А. Морозова  
Приказ № 92 от 26.07.2022г.

## ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  
МБОУ СОШ № 19 на 2022 – 2030гг.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятия в тыс.рублей	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Территория, прилегающая к зданию</b>						
1.1.	Остановка общественного транспорта отсутствует в п. Алонке					
1.2.	На пути движения цементное покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,03м		Ремонт цементного покрытия	25 тыс. рублей	2023 г.	
	Место отдыха оборудовано скамейками без спинки и навеса		Замена скамеек	10 тыс. рублей	2025г.	
1.3.	Отсутствует схема движения к объекту. Частично разрушен тротуар с бордюром .		Разместить схему движения к объекту. Заасфальтировать дорожку по маршруту до объекта Восстановить тротуар с бордюром .	500 тыс. рублей	2028 г.	
<b>2. Входы в здание</b>						
2.1.	Главный вход в здание ДУ, отсутствуют дополнительные поручни		Установка поручней	80 тыс. рублей	2024г.	
2.2.	Перед открытой лестницей нет предупредительных тактильных		Приобретение	5 тыс. рублей	2025 г.	

	полос 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м		предупредительных тактильных полос			
2.3.	Высота порога у наружной двери 0,05 м. (норма 0,014)		Демонтаж порога	5 тыс. рублей	2026г.	
2.4.	Глубина тамбура 1,53 м (д.б. 2,3). Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.		Ремонт тамбура.	200 тыс. рублей	2027г.	
<b>3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>						
3.1.	На верхней, внешней поверхности поручней перил нет рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил		Приобретение рельефных предупредительных полос	5 тыс. рублей	2027г.	
3.2.	Отсутствует устройство визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ		Установка устройства визуальной или текстовой связи. Приобретение эвакуационных знаков в соответствии ГОСТ	7 тыс. рублей	2029г. 2027г.	
<b>4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг)</b>						
4.1.	Информирующие обозначения помещений: – дублирование рельефными знаками (рядом с дверью, со стороны дверной ручки) – отсутствует		Установка рельефных знаков	8тыс. рублей	2030г.	
4.2.	Отсутствуют места для приема инвалидов и МГН. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,5м		Установка информирующих обозначений помещений Мест для приема инвалидов . Выключатели и розетки расположить на нужной высоте.	35тыс. рублей	2025г.	
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения.</b>						
5.1.	Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН отсутствуют		Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с	500 тыс.рублей	2030г.	

			требованиями			
<b>6. Система информации на объекте</b>						
6.1.	Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства информации		Установить визуальные акустические, тактильные средства информации	70 тыс. рублей	2030г.	
Итого:				1 450 000 тыс.рублей		

Члены комиссии:

Директор  
Завхоз  
Председатель УС



Я.А. Морозова  
Л.И. Гриценко  
Ж.А. Кравченко

