

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

Я.А. Морозова

«06» июня 2022 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ул. Сергея Лазо, дом 1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	<p>Остановка общественного транспорта не предусмотрена бордюр 200мм разрушен; схема движения к объекту отсутствует.</p> <p>На пути движения имеется асфальтовое покрытие. Частично разрушенное. На маршруте есть лестница из 10 ступенек, есть мобильный пандус, отсутствуют поручни</p> <p>Маршрут пересекает автомобильная дорога, справа - тротуар без бордюра, слева тротуар отсутствует.</p>	К О С	<p>Разместить схему движения к объекту.</p> <p>Заасфальтировать дорогу по маршруту до объекта.</p> <p>Восстановить тротуар с бордюром .</p>	<p>Ремонт текущий</p> <p>Ремонт капитальный</p>
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.8 1.9	<p>На пути движения к зданию имеется ступенька, пандус, отсутствуют поручни.</p>		<p>Установка поручней в соответствии с требованиями</p>	<p>Ремонт текущий</p>

1.3	Лестница (наружная)	нет	1.8	На маршруте есть лестница из 10 ступенек, пандус мобильный, отсутствуют поручни	К О С	Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт текущий
1.4	Пандус (наружный)	есть		мобильный			
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1.6 1.7		Г К О С У	Оборудовать автостоянку	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)	1.1 – 1.9	Ремонт капитальный и текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению после проведения капитального ремонта вход на территорию и пути движения по территории будут доступны полностью для всех категорий МГН.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ул. Сергея Лазо, дом 1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.8	Ширина лестницы составляет 5.0 м, разделительные поручни не установлены, ширина проступей и высота под ступенями соответствуют требованиям. Краевые ступени обозначены жёлтой полосой, тактильные полосы отсутствуют.	КОС	Привести в соответствие	Текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть		Ширина марша пандуса составляет 1,0 м, поручни установлены с одной стороны, по всей длине пандуса	КОС	Строительство пандуса в соответствие с требованиями	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.9	Поверхность входной площадки бетонная в удовлетворительном состоянии, уклона не имеет. Размеры площадки соответствуют требованиям. Площадка находится на возвышенности (0,15 м)	КОС		
2.4	Дверь (входная)	есть	1.9	Ширина двери 1,73 м (д.б.1,2), порога нет.	КОС		
2.5	Тамбур	есть	1.10	Глубина тамбура 1,53 м (д.б. 2,3). Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	КОС	Привести в соответствие	Ремонт капитальный

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	ДУ (К,О,С) ДП-В (Г,У)	II	2.1-2.3	Ремонт капитальный и текущий
---------------	-----------------------	----	---------	------------------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ул. Сергея Лазо, дом 1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1 3.2	Ширина коридоров 4.0 (д.б. 1,5), ширина зоны ожидания, глубина зоны ожидания Ширина проходов соответствует требованиям	К С		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Отсутствуют указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Поручни соответствуют требованиям марша лестницы. Расстояние между поручнем и стеной составляет 0,5 м (д.б. 0,045). Ширина марша лестницы 1,5 м. (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы прерывные.	К С О	Установить указатели зон «возможной опасности».	Ремонт капитальный и текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			К О С	Техническое решение по установке пандуса с поручнями и ограждением невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	3.9 3.10 3.11 3.12	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,9 – (д.б. 0,9). Соответ-	К О С		

			3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18	ствуют требованиям.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.13 3.16	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Привести в соответствие	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С) ДП-В (Г,У)	III	3.1-3.10	Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ул. Сергея Лазо, дом 1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		При входе в классы пороги отсутствуют Информационные обозначения помещений отсутствуют. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,5м (д.б. 0,8)	КОС	Выключатели и розетки установить в соответствии с требованиями.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3.18 4.1	При входе в актовый зал порог отсутствует, ширина дверного проёма 1,65 м		Соответствует норме.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Зона целевого посещения объекта	ДУ (К,О,С) ДП-В (Г,У)			Ремонт текущий

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта зона обслуживания будет частично доступна только на 1 этаже

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда						

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения						

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ул. Сергея Лазо, дом 1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	<p>Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,85-1,6м (д.б. 2,2-2,25). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,7м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются наружу помещения. Писсуары отсутствуют. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям</p> <p>Зеркало прикреплено.</p> <p>Ширина коридора перед входом в туалетную комнату 0,63</p>	КОСУ	<p>Оборудовать универсальную санитарно-бытовую можно только проведя полную реконструкцию помещения. Из-за конструктивных особенностей здания провести полную реконструкцию невозможно.</p> <p>Обозначить специальными знаками.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации.</p>	<p>Ремонт текущий</p> <p>Ремонт текущий</p>
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С) ДП-В (Г,У)		5.1-5.3	Ремонт капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта будет оборудована универсальная санитарно-бытовая комната

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края ул. Сергея Лазо, дом 1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		Визуальные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет		Акустические средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет		Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	VI		Ремонт капитальный

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены акустические и тактильные средства информации.

**5. Особые отметки****ПРИЛОЖЕНИЯ:****Результаты обследования:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | <u>на 2 стр.</u> |
| 2. Входа(входов) в здание                  | <u>на 2 стр.</u> |
| 3. Путей движения в здании                 | <u>на 2 стр.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | <u>на 4 стр.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | <u>на 2 стр.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | <u>на 1 стр.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 6 стр.

Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 29 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

**Члены комиссии:**

И.о. руководителя Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального района

Директор КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району"

Директор КГБУ "Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения"

Руководитель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Верхнебуреинского района Хабаровского края

О.П. Митяшова

Т.В. Лиханова

М.В. Вострикова

Н.И. Литвинова